

Вопрос: Для возможности выполнения работ по экспертизе промышленной безопасности, техническому освидетельствованию основного и вспомогательного оборудования, в соответствии с 116 ФЗ, экспертной организации необходимо знать класс опасности и признаки опасности ОПО, так как вышеупомянутые данные отсутствуют в Техническом задании. Прошу Вас предоставить: 1. Скан-копии Карт учета (с приложением сведений, характеризующих ОПО) всех опасных производственных объектов (ОПО). 2. Свидетельство(а) о регистрации ОПО для возможности определения класса и признаков опасности ОПО.

Ответ: Сканы во вложении.

Главный инженер Гусевского филиала  
«Гусевская ТЭЦ»

 З.А. Сементин